




Laddningsinstruktioner 2009-200 TUBI 18V




1. Skruva bort bakstycket



2. Öppna fettpatronen i bägge ändor. Placera patronen med bottenändan först i sprutan.




3. Drag ut matarstängan, som frigörs genom att trycka på bakstyckets spärrplatta. Lossa på skruven A.



4. Skruva fast bakstycket och skruva åt skruven A. Tryck in matarstängan för att öka trycket i patronen. Detta görs allt eftersom fettet förbrukas.

OBS!
Efter användning låtta på trycket genom att trycka på spärrplattan.


Laddningsinstruktioner 2009-230 TUBI 18V LS




1. Skruva bort bakstycket



2. Skruva upp korken på fettpatronen. Kontrollera att fettet når ända upp till kanten. Om inte, pressa fram fettet genom att trycka lätt på patronens följelock.



3. För in fettpatronen i sprutan med den gängade ändan först och skruva fast.



4. Komprimera fjädern på bakstycket mot följelocket i fettpatronen och skruva fast bakstycket.

Sprutan är klar för användning.